



Legenda

- Aste dei corsi d'acqua principali
- Reticolo idrografico - Bonifica Reno Palata
- Depuratori
- Casse di espansione realizzate
- Casse di espansione in progetto o in corso di realizzazione
- Chiaviche principali (Consorzio di Bonifica Reno Palata)
- Impianti idrovori (Consorzio di Bonifica Reno Palata)
- Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso
- Aree morfologicamente depresse e/o a debolissima pendenza
- Linea di possibile sommonte arginale per piene con tempo di ritorno di 100 anni.
- Emergenze idrauliche (Consorzio di Bonifica Reno Palata)

- Completamento vasche di laminazione sullo Scolo Sanguinetto Alta.
- Realizzazione vasca di laminazione a servizio dello Scolo Lavinello.
- Realizzazione vasca di laminazione della zona produttiva con scarico nello Scolo Cavanella.
- Realizzazione vasca di laminazione a servizio dello Scolo Dosolo.
- Realizzazione vasca di laminazione a servizio dello Scolo Peloso.
- Completamento della vasca di laminazione a servizio dello Scolo Peloso.
- Realizzazione vasca di laminazione a servizio dello Scolo Calderara Superiore.
- Realizzazione vasca di laminazione a servizio del Fosso di G4.
- Realizzazione vasca di laminazione a servizio dello Scolo Limite.
- Zona con difficoltà di deflusso causa la diminuita pendenza dei corsi d'acqua dovuta a probabili fenomeni di subsidenza. Occorrono studi al riguardo per definire modalità di intervento.
- Realizzazione di Cassa di Espansione del Canale Collettore delle Acque Alte.
- Completamento dei lavori di realizzazione del Nuovo Impianto Idrovoro "Il Conte".
- Riduzione degli effetti negativi dei fenomeni di subsidenza presenti nella zona mediante interventi specifici.
- Studio del regime idraulico dello Scolo Dosolo per verificare le disfunzioni dovute alla subsidenza.
- Completamento degli interventi strutturali alla rete fognaria di Osteria Nuova, e completamento del sistema di laminazione.
- Ripristino funzionalità idraulica e/o valorizzazione ambientale nell'abitato del Capoluogo degli scoli Mucchinello, Romita e Grassello.
- Zona con difficoltà di deflusso causa la diminuita pendenza dei corsi d'acqua dovuta a probabili fenomeni di subsidenza. Occorrono studi al riguardo per definire modalità di intervento.
- Criticità del sistema fognario di Decima.
- Realizzazione laminazioni a servizio dello Scolo Cerchia e dello Scolo Lametta.
- Ripristino funzionalità idraulica e/o valorizzazione ambientale del Canal Chiaro.

--- Confini comunali