

CERTIFICATO

Verifica Annuale di

corretto funzionamento

del sistema Vista Red
ai sensi dell'Art. 3 del Decreto di Omologa n. 162 del
23-02-06
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

In data 04/09/2018 il sottoscritto Rossi Alex CF RSSLXA79H13A465X ID CODE 626, tecnico autorizzato Microrex, ha effettuato la verifica annuale di corretto funzionamento come prevista da decreto di omologa per il sistema Vista Red installato nel Comune di Anzola (BO) all'intersezione tra via Emilia e via Dante Alighieri, numero impianto 7094184.

In particolare è stato:

- verificato il corretto funzionamento delle telecamere e della centralina/e Vista Red;
- verificato la corretta impostazione dei parametri di registrazione.

Il sistema Vista Red risulta così composto:

COMPONENTI	SERIAL NUMBER	DATA INSTALLAZIONE
VR CU	711F134	24/01/08
VR CW960	7095307	24/01/08
VR CW960	7095301	24/01/08
VR HD316	7094184	02/07/15

**LA VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO
HA DATO ESITO POSITIVO**

FIRMA TECNICO
AUTORIZZATO MICROREX



La presente va allegata al libretto di dotazione del sistema Vista RED.



SEZ. 11

sistema vista
red

COLLAUDO E VERIFICA PERIODICA

Comune

Impianto

Comune di Anzola dell'Emilia

1

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
13/09/16	14.00	13/09/16	14.30

Descrizione

Verificato corretto funzionamento delle telecamere e della centralina; verificato corretta impostazione parametri di registrazione: LA VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO HA DATO ESITO POSITIVO.

ID Tecnico

626

Firma del tecnico

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
05/09/17	11.00	05/09/17	11.30

Descrizione

Verificato corretto funzionamento delle telecamere e della centralina; verificato corretta impostazione parametri di registrazione: LA VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO HA DATO ESITO POSITIVO.

ID Tecnico

Firma del tecnico

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine
04/09/18	10.00	04/09/18	10.30

Descrizione

Verificato corretto funzionamento delle telecamere e della centralina; verificato corretta impostazione parametri di registrazione: LA VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO HA DATO ESITO POSITIVO.

ID Tecnico

626

Firma del tecnico

Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora fine

Descrizione

ID Tecnico

Firma del Tecnico